

# Protokoll över radonmätning av inomhusluft

952487

Mätningen utförd hos:  
Olander Kerstin

52370/900000/13271

b

Kvarnvägen 3  
193 30 SIBTUNA

SIBTUNA KOMMUN  
Larsson Bengt  
Miljö & Hälso- och skyddskontoret  
195 85 MÅRSTA

## Mätmetod

Spärfilm med filter enligt metodbeskrivning Statens  
Strålskyddsinstitut 1988-11-03. (Modifierad 1993-12-15.)

Mätidosorna exponerade under tiden 931115 - 940215 .

## Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Källare

Typ av ventilation: Självdrag (S)

Blåbetong ingår: Obekant

Byggnadens byggnadsår: 1963

Ombyggnad år: ---

Fastighetsbeteckning: Klippan 16

## Uppmätta radongashalter

Resultat rum 1 Sovrum Källare = 110 ± 20 Bq/m<sup>3</sup>

Resultat rum 2 Annat rum 1 trappa upp = <100 ± --- Bq/m<sup>3</sup>

## Resultat

**Årsmedelvärde** mindre än 100 Bq/m<sup>3</sup>  
(Becquerel per kubikmeter)


Onoggrannhet: ± --- Bq/m<sup>3</sup> Sedan 940101 anges radongashalt!

**Se baksidan!**

## Eventuell kommentar till mätningen

Rum 1 = sovrums film 14988-0 rum 2 = vardagsrum film 14987-2

Protokollet upprättat i Uppsala den  
940222



Underskrift mätansvarig på Gamdata

Härmed intygas att instruktionerna  
för mätningen följts (se baksidan).

Underskrift bostadsinnehavare



Gamdata Mätteknik AB

Box 15120 • 750 15 UPPSALA  
Telefon 018-55 58 70 • Telefax 018-50 11 00